



УТВЕРЖДАЮ:
Директор СПб ГБУСОН
«КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга»

Бойцова

И.Б. Бойцова

«22» 09 2023 года

ПЛАН

**устранения выявленных нарушений пожарной безопасности на объекте СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга»
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 67, к. 8 пом. 9-Н (ч.п. 3-7, 10-13,15-19,22,26,28,33-36,38,40-45)**

Основание: предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу об устранении нарушений обязательных требований от 11.08.2023 №2307/003-78/173-П/ПВП, представление № 30-1-183 от 05.09.2023 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению	Срок	Ответственный
1	Ширина лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 менее 1,35 м (фактическая ширина лестничного марша составляет 1,03 м)	Произведен расчет пожарных рисков, необходимо проведение дополнительных противопожарных мероприятий, которые будут выполнены во время капитального ремонта помещений (при наличии финансирования на 2024 год).	Второе полугодие 2024 года	Бабурин Ю.О.
2	Со второго этажа здания отсутствует второй нормативный эвакуационный выход			
3	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА (фактически при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовые пожарные извещатели, расположенные на 1-ом этаже здания в помещении заведующего, общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет 65-69 дБА).	Запланирован монтаж новой системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре во время капитального ремонта помещений (при наличии финансирования на 2024 год).		
4	В спальнях помещений звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает уровень звука не менее 70 дБА (фактически уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на уровне головы спящего человека составляет 60 дБА).			
5	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической пожарной сигнализации) не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в помещениях № 4/9.4, 5/4.9, 6/10.7, 7/16.2 (нумерация согласно плана Филиала ГУП «ГУИОН» - ПИБ Московского и Кировского районов от 27.04.2016 г.), расположенных на 1 этаже здания, допускается установка пожарных извещателей не на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях (пожарные извещатели установлены в панели подвесного потолка, не являющегося несущей строительной конструкцией).			